


 [plantronics.com/documentation](http://plantronics.com/documentation)

 [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**  
345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics BV**  
South Point Building C  
Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands



© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics, Savi and Voyager Legend are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries, and CS500 and MDA200 are trademarks of Plantronics, Inc. Avaya is a trademark of Avaya Inc. registered in the US and other countries. Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the US and certain other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

203936-03 06.16

# APC-43


## QUICK START GUIDE

# plantronics®

### Cisco

Supported Phones


7821, 7841, 7861, 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G, 8841, 8851, 8861



### Cisco with Expansion Module

Supported Phones


7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G



### Cisco


Supported Phones

6945




### Settings


Savi 700



CS500/CS500-XD and Voyager Legend CS



MDA200



en

#### Software Requirements

For 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Cisco CallManager System Version 4.1(3)SR5x or higher\*

For 6945

Cisco CallManager System Version 9.1.1 or higher\*

\*This must be verified by your telephone administrator.

#### Cisco phone firmware

For 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x or higher

For 6945

9.3(3)x or higher

Press the settings button on the phone. Select "Model information." The firmware revision is listed under "Load File."

#### Phone setup

The phone must be set for "Wireless Headset Hookswitch Control" = Enabled.

Press the settings button on the phone. Select "Device Configuration" > Select "Media Configuration." If "Wireless Headset Hookswitch Control" is "Disabled," contact your telephone administrator.

#### Expansion Modules

Phone model 7914 expansion module

The Expansion module plugs into the telephone AUX connector.

Adapter cable available. Contact [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

de

#### Softwareanforderungen

Für 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Cisco CallManager System Version 4.1(3)SR5x oder höher\*

Für 6945

Cisco CallManager System Version 9.1.1 oder höher\*

\*Lassen Sie sich diese Information von Ihrem Telefonadministrator bestätigen.

#### Firmware für Cisco-Telefone

Für 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x oder höher

Für 6945

9.3(3)x oder höher

Drücken Sie die Einstellungstaste am Telefon. Wählen Sie „Modellinformationen“ aus. Die Firmwareversion ist unter „Datei laden“ aufgeführt.

#### Einrichten des Telefons

Am Telefon muss die Einstellung „Automatische Rufannahme über schnurlose Headsets“ aktiviert sein. Drücken Sie die Einstellungstaste am Telefon. Wählen Sie „Gerätekonfiguration“ > Wählen Sie „Medienkonfiguration“. Wenn „Automatische Rufannahme auf schnurlosen Headsets“ „Deaktiviert“ ist, wenden Sie sich an Ihren Telefonadministrator.

#### Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodul für Telefonmodell 7914

Das Erweiterungsmodul wird an den AUX-Anschluss des Telefons angeschlossen. Adapterkabel verfügbar. Wenden Sie sich an [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

es

#### Requisitos de software

Para 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Cisco CallManager System versión 4.1(3)SR5x o superior\*

Para 6945

Cisco CallManager System versión 9.1.1 o superior\*

\*Esto lo deberá verificar su administrador de teléfono.

#### Firmware del teléfono Cisco

Para 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x o superior

Para 6945

9.3(3)x o superior

Pulse el botón de ajustes del teléfono. Seleccione "Model information" (Información del modelo). La revisión del firmware aparece en "Load File" (Cargar archivo).

#### Configuración del teléfono

El teléfono se debe establecer en "Wireless Headset Hookswitch Control" (Control de conmutador para auriculares inalámbricos) = Enabled (Activado) Pulse el botón de ajustes del teléfono. Seleccione "Device Configuration" (Configuración del dispositivo) > Seleccione "Media Configuration" (Configuración multimedia). Si "Wireless Headset Hookswitch Control" (Control de conmutador para auriculares inalámbricos) está "Disabled" (Desactivado), póngase en contacto con su administrador de teléfono.

#### Módulos de expansión

Módulo de expansión para el teléfono modelo 7914

El módulo de expansión se conecta a la toma auxiliar (AUX) del teléfono. Cable de adaptador a la venta. Póngase en contacto con [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

fr

#### Configuration requise

Pour les modèles 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Cisco CallManager System Version 4.1(3)SR5x ou ultérieure\*

Pour le modèle 6945

Cisco CallManager System Version 9.1.1 ou ultérieure\*

\*Ceci doit être vérifié par l'administrateur de votre téléphone.

#### Firmware téléphone Cisco

Pour les modèles 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x ou ultérieure

Pour le modèle 6945

9.3(3)x ou ultérieure

Appuyez sur le bouton des paramètres du téléphone. Sélectionnez « Informations sur le modèle ». La révision du firmware est répertoriée sous « Charger fichier ».

#### Configuration du téléphone

L'option « Contrôle de levier décroché du micro-casque/oreillette sans fil » doit être activée sur le téléphone. Appuyez sur le bouton des paramètres du téléphone. Sélectionnez « Configuration du périphérique » > « Configuration multimédia ». Si l'option « Contrôle de levier décroché du micro-casque/oreillette sans fil » est désactivée, contactez l'administrateur de votre téléphone.

#### Modules d'extension

Module d'extension 7914

Le module d'extension se branche au connecteur auxiliaire du téléphone. Câble d'adaptateur disponible. Contactez [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

it

#### Requisiti software

Per i telefoni 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Sistema Cisco CallManager versione 4.1(3)SR5x o successiva\*

Per 6945

Sistema Cisco CallManager versione 9.1.1 o successiva\*

È richiesta la verifica da parte dell'amministratore della telefonia.

#### Firmware del telefono Cisco

Per i telefoni 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x o successiva

Per 6945

9.3(3)x o successiva

Premere il pulsante delle impostazioni sul telefono. Selezionare "Model information" (Informazioni modello). La revisione del firmware viene riportata in "Load File" (Carica File).

#### Impostazioni telefono

Il telefono deve essere configurato per "tasto di attivazione/disattivazione della chiamata sulle cuffie wireless" = Attivato. Premere il pulsante delle impostazioni sul telefono. Selezionare "Device Configuration" (Configurazione dispositivo) > Selezionare "Media Configuration" (Configurazione supporto). Se l'opzione "tasto di attivazione/disattivazione della chiamata sulle cuffie wireless" è impostata su "Disattivato", contattare l'amministratore della telefonia.

#### Moduli espansioni

Modulo di espansione modello telefono 7914

Il modulo di espansione è inserito nel connettore AUX del telefono. Cavo adattatore disponibile. Contattare [plantronics.com/it/support](http://plantronics.com/it/support).

nl

#### Softwarevereisten

Voor 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

Cisco CallManager-systeem versie 4.1(3)SR5x of hoger\*

Voor 6945

Cisco CallManager-systeem versie 9.1.1 of hoger\*

\*Dit dient door uw telefoonsysteembeheerder te worden gecontroleerd.

#### Cisco-telefoonfirmware

Voor 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G

8.3(3)x of hoger

Voor 6945

9.3(3)x of hoger

Druk op de knop voor instellingen op de telefoon. Kies "Model information" (modelinformatie). Het herzien van de firmware wordt vermeld onder "Load File" (bestand laden).

#### Telefoon instellen

De telefoon moet als volgt worden ingesteld: "Wireless Headset Hookswitch Control" = Enabled (draadloze telefoonhoornbediening met headset = ingeschakeld). Druk op de knop voor instellingen op de telefoon. Selecteer "Device Configuration" (apparaatconfiguratie) > "Media Configuration" (mediaconfiguratie). Neem contact op met uw telefoonsysteembeheerder als "Wireless Headset Hookswitch Control" (draadloze telefoonhoornbediening met headset) is ingesteld op "Disabled" (uitgeschakeld).

#### Uitbreidingsmodules

Uitbreidingsmodule voor telefoonmodel 7914

De uitbreidingsmodule wordt aangesloten op de AUX-aansluiting van de telefoon. Adapterkabel beschikbaar. Ga naar [plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).